

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID VÚ

HVL_0920

kategorie VÚ

řeka

OsVPR

NE

Název

Chotovinský potok od pramene po Chýnovský potok

HMWB/AWB

NE

Hodnocení stavu

CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV						
		FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ SLOŽKY		BIOLOGICKÉ SLOŽKY				
SYNTETICKÉ L.	KOVY	VŠEOB. F - CH L.	SPEC. ZNEČ. L.	MAKROZOOBEN.	RYBY	FYTOBENTOS	FYTOPLANKTON	MAKROFYTA
-	-	dobrý	neznámý	střední	neznámý	střední	neznámý	neznámý
dobrý		dobrý		střední				
		střední stav						
nevyhovující								

Překročené ukazatele

Syntetické látky

Kovy

Všeob. f-ch látky

Spec. zneč. látky

Makrozoobentos

Ryby

Fytobentos

Fytoplankton

Makrofyta

makrozoobentos

fytobentos

Významný problém nakládání s vodami

NE

Navržená opatření:

kod	ID opatření	Název opatření	Typ LO	Prog. opatření
NP	HVL207031	Výstavba a rekonstrukce kanalizací a ČOV v obcích do 2000 EO (HV100068)	B	ne
NP	HVL220020	Aktualizace generelu odvodnění města Tábor	A	ne
NP	HVL220144	Opatření k úpravě provozního monitoringu	B	ano

Odhad dopadu navržených opatření

CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV						
		FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ SLOŽKY		BIOLOGICKÉ SLOŽKY				
SYNTETICKÉ L.	KOVY	VŠEOB. F - CH L.	SPEC. ZNEČ. L.	MAKROZOOBEN.	RYBY	FYTOBENTOS	FYTOPLANKTON	MAKROFYTA
-	-	dobrý	-	střední	neznámý	střední	neznámý	neznámý
dobrý		dobrý		střední				
		střední stav						
nevyhovující								

Navržená opatření mají vliv na: (aplikace výjimek)

Syntetické látky	Kovy	Všeob. f-ch látky	Spec. zneč. látky	Makrozoobentos	Ryby	Fytobentos	Fytoplankton	Makrofyta
				makrozoobentos	pl	fytobentos	pl	