

List hodnocení útvaru podzemních vod

ID VÚ	62400
Název	Svrchní silur a devon Barrandienu

Hodnocení stavu

CHEMICKÝ STAV	KVANTITATIVNÍ STAV
nevyhovující	vyhovující
nevyhovující	

Příčiny nevyhovujícího stavu

Chemický stav	rtuť a její sloučeniny
clopyralid	
dusičnany	
kadmium a jeho sloučeniny	
nikl a jeho sloučeniny	
olovo a jeho sloučeniny	

Významný problém nakládání s voda	ANO	Navržená opatření:
Typ významného problému nakládání s vodami		
Významné látkové zatížení - plošný zdroj		

Odhad dopadu navržených opatření

CHEMICKÝ STAV	KVANTITATIVNÍ STAV
nevyhovující	vyhovující
nevyhovující	

Navržená opatření mají vliv na: (aplikace výjimek)

Chemický stav		
clopyralid	pl	rtuť a její sloučeniny pl
dusičnany	pl	
kadmium a jeho sloučeniny	pl	
nikl a jeho sloučeniny	pl	
olovo a jeho sloučeniny	pl	