

List hodnocení útvaru podzemních vod

ID VÚ	65200
Název	Krystalinikum v povodí Sázavy

Hodnocení stavu

CHEMICKÝ STAV	KVANTITATIVNÍ STAV
nevyhovující	vyhovující
nevyhovující	

Příčiny nevyhovujícího stavu

Chemický stav

1,1,2-trichlorethen	benzen	dusičnany	kadmium a jeho sloučeniny	terbutylazin
1,1,2-trichlorethen	benzo(a)pyren	fluoranten	KNK 4.5	terbutylazin desethyl
2,4 - dichlorfenoxyoctová	benzo(b)fluoranthén	hexazinon	metolachlor	trichlormethan
acetochlor ESA	benzo(k)fluoranthén	indeno(1,2,3-cd)pyren	nikl a jeho sloučeniny	
alachlor ESA	clopyralid	isoproturon	olovo a jeho sloučeniny	

Významný problém nakládání s voda

NE

Navržená opatření:

ID opatření	Název opatření	Typ LO	Prog. opatření
DVL210007	Alfatex Móda, s.r.o. (DV150008)	A	ne
DVL210016	Proseč skládka	A	ne
DVL210018	Skládka TKO - Rozinov	A	ne
DVL210019	APS, Světlá nad Sázavou a.s.	A	ne
DVL210024	FOX TRADE s.r.o.	A	ne
DVL220124	Likvidace nepotřebných vrtů v chráněných územích	A	ano

Odhad dopadu navržených opatření

CHEMICKÝ STAV	KVANTITATIVNÍ STAV
nevyhovující	vyhovující
nevyhovující	

Navržená opatření mají vliv na: (aplikace výjimek)

Chemický stav

1,1,2-trichlorethen	nc	benzen	nc	dusičnany	pl	kadmium a jeho sloučeniny	nc	terbutylazin	pl
1,1,2-trichlorethen	nc	benzo(a)pyren	nc	fluoranten	nc	KNK 4.5	pl	terbutylazin desethyl	pl
2,4 - dichlorfenoxyoctová	pl	benzo(b)fluoranthén	nc	hexazinon	pl	metolachlor	pl	trichlormethan	nc
acetochlor ESA	pl	benzo(k)fluoranthén	nc	indeno(1,2,3-cd)pyren	nc	nikl a jeho sloučeniny	nc		
alachlor ESA	pl	clopyralid	pl	isoproturon	pl	olovo a jeho sloučeniny	nc		