

List opatření

Název opatření:	VD Měřejovice (VD200041)	ID	DVL218007
Vliv:		Typ LO	A
Typ opatření:	rekonstrukce hradicích konstrukcí	DP	DVL

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením:

ID v.ú.	Název v.ú.	Kód obce	Název obce
DVL_0820	Vltava od toku Berounka po ústí do Labe	535079	Nelahozeves
		535273	Veltrusy
ID VT	Název VT	Kraj:	Středočeský
		ORP:	Kralupy nad Vltavou

Popis opatření

Celková oprava uzávěrů. Očištění konstrukcí od původních nátěrů, oprava poškozených hradicích částí, oprava ložisek, poškozených částí podvozků, uvolnění aretace, výměna lan protizávaží. Demontáž Gallových řetězů, jejich vyčištění konzervace a zpětná montáž. Výměna těsnících gum a příložených lišt. Obnova povrchových ochran. Provedenou opravou bude plně obnovena spolehlivá funkce uzávěrů.

Parametry:

		Současný stav	Cílový stav		
Úroveň protipovodňové ochrany					
Počet ohrožených/ochráněných obyvatel					
Rozsah ohroženého/ochráněného území (ha)					
Průměrná roční škoda (mil. Kč)					
Investiční náklady:	50	mil. Kč	Způsob financování:	129172	
Stav přípravy:			Fondy EU:		
Předp. datum dokončení opatření:					
Nositel opatření:					
Správce VT:	Povodí Vltavy, státní podnik				
Poznámka:					
Navrhovatel:	Povodí Vltavy, státní podnik				