

List opatření

Název opatření:	Revitalizace Malkoveckého potoka (DV110082)	ID	DVL220073
Vliv:	Limnologie - morfologie	Typ LO	A
Zlepšení ukazatele:		DP	DVL

Vazba na územní jednotky:

TOK ID	Název toku	ID vodního útvaru		Název vodního útvaru	
10239655	Malkovský potok	DVL_0510		Štěpánovský potok od pramene po ústí do toku Sázava	
Kraj:	Středočeský	ř.km od	0	ř.km do	1,5

Popis opatření

LR. Revitalizace nivy. Rehabilitace potočního pásu přírodě blízkého charakteru, podpora zatravnění ploch v nivě. Rekonstrukce břehových a doprovodných porostů. Hloubení nivních tůní a mokřadů. Zlepšení ekologického stavu vodního toku a nivy. Zadržení vody.

Parametry:

HMWB	NE	Prioritní zájem:	NE
Investiční náklady:	1 200 000	Důvod prioritního zájmu:	ZCHÚ
Stav přípravy:	Studie	Návrhová kategorie:	A
Předp. datum dokončení opatření:	po 2015	Způsob financování:	dotace + kofinancování
Nositel opatření:		Fondy EU:	strukturální
Správce VT:	Povodí Vltavy, s.p.	Navrhovatel:	

Poznámka:

V dolní části povodí ovlivňované ZCHÚ PP 1678 Štěpánovský potok a EVL 2601 Štěpánovský potok. Technická úprava koryta. Odstranění technického opevnění koryta, přírodě blízké rozvolnění.