

List opatření

Název opatření:	Revitalizace Hrnčířského potoka (DV110108)	ID	DVL220078
Vliv:	Limnologie - morfologie	Typ LO	A
Zlepšení ukazatele:		DP	DVL

Vazba na územní jednotky:

TOK ID	Název toku	ID vodního útvaru	Název vodního útvaru		
10242950	Hrnčířský potok	DVL_0590	Blanice od toku Slupský potok po ústí do toku Sázava		
Kraj:	Jihočeský	ř.km od	0	ř.km do	3,8

Popis opatření

LR. Revitalizace nivy. Rehabilitace potočního pásu přírodě blízkého charakteru, podpora zatravnění ploch v nivě. Rekonstrukce břehových a doprovodných porostů. Hloubení nivních tůní a mokřadů. Zlepšení ekologického stavu vodního toku a nivy. Zadržetí vody.

Parametry:

HMWB	NE	Prioritní zájem:	NE
Investiční náklady:	4 320 000	Důvod prioritního zájmu:	
Stav přípravy:	Studie	Návrhová kategorie:	B
Předp. datum dokončení opatření:	po 2015	Způsob financování:	dotace + kofinancování
Nositel opatření:		Fondy EU:	strukturální
Správce VT:	Povodí Vltavy, s.p.	Navrhovatel:	

Poznámka: Technické úpravy dílčích úseků, včetně přítoků. Starší návrh ZVHS.