

**List opatření**

<b>Název opatření:</b>	Revitalizace potoka Buková (DV110113)	<b>ID</b>	DVL220080
<b>Vliv:</b>	Limnologie - morfologie	<b>Typ LO</b>	A
<b>Zlepšení ukazatele:</b>		<b>DP</b>	DVL

**Vazba na územní jednotky:**

TOK ID	Název toku	ID vodního útvaru	Název vodního útvaru		
10257454	Potok Buková	DVL_0590	Blanice od toku Slupský potok po ústí do toku Sázava		
<b>Kraj:</b>	Středočeský	<b>ř.km od</b>	0	<b>ř.km do</b>	2,0

**Popis opatření**

LR. Revitalizace nivy. Rehabilitace potočního pásu přírodě blízkého charakteru, podpora zatravnění ploch v nivě. Rekonstrukce břehových a doprovodných porostů. Hloubení nivních tůní a mokřadů. Zlepšení ekologického stavu vodního toku a nivy. Zadržetí vody.

**Parametry:**

<b>HMWB</b>	NE	<b>Prioritní zájem:</b>	NE
<b>Investiční náklady:</b>	3 240 000	<b>Důvod prioritního zájmu:</b>	ZCHÚ
<b>Stav přípravy:</b>	Studie	<b>Návrhová kategorie:</b>	A
<b>Předp. datum dokončení opatření:</b>	po 2015	<b>Způsob financování:</b>	dotace + kofinancování
<b>Nositel opatření:</b>		<b>Fondy EU:</b>	strukturální
<b>Správce VT:</b>	Povodí Vltavy, s.p.	<b>Navrhovatel:</b>	

**Poznámka:**

CHKO Blaník - v návazné části toku. Návaznost na realizovaná opatření u Pravonína. Technická úprava. Odstranění nevhodného opevnění, přírodě blízké rozvolnění trasy.