

List opatření

Název opatření:	Renaturace Vranského potoka	ID	DVL220119
Vliv:	Limnologie - morfologie	Typ LO	A
Zlepšení ukazatele:		DP	DVL

Vazba na územní jednotky:

TOK ID	Název toku	ID vodního útvaru	Název vodního útvaru		
10100310	Vranský potok	DVL_0810	Bakovský potok od toku Zlonický potok po ústí do toku Vltava		
Kraj:	Středočeský	ř.km od	0	ř.km do	18,7

Popis opatření

ZCHÚ: PP 1049 Pod Šibenicí (u Velvar); rozsáhlá degradace vodního toku (značný rozsah upravenosti koryta) a povodí (intenzivní zem. výroba a odvodnění); podpora samovolné renaturace, v upravených úsecích dílčí revitalizační opatření - postupná náhrada tvrdého opevnění přírodě blízkými prvky; v zastavěných územích přírodě blízké zprůtočnění; struktura opatření dle realizované studie revitalizace Povodí Vltavy, s.p.

Parametry:

HMWB	NE	Prioritní zájem:	NE
Investiční náklady:		Důvod prioritního zájmu:	degradace, ZCHÚ
Stav přípravy:		Návrhová kategorie:	B
Předp. datum dokončení opatření:	po 2015	Způsob financování:	dotace + kofinancování
Nositel opatření:		Fondy EU:	strukturální
Správce VT:	Povodí Vltavy, s.p.	Navrhovatel:	

Poznámka:

Koryto potoka je v dílčích úsecích morfologicky degradováno technickými úpravami různého charakteru a v různém stavu, v dílčích úsecích probíhá samovolná renaturace, nedostatečně zajištěná PPO zastavěných území obcí.