

List hodnocení útvaru podzemních vod

ID VÚ	62222
Název	Krystalinikum a proterozoikum v povodí Úhlavy a dolního toku Radbuzy - východní část

Hodnocení stavu

CHEMICKÝ STAV	KVANTITATIVNÍ STAV
nevyhovující	vyhovující
nevyhovující	

Příčiny nevyhovujícího stavu

Chemický stav

1,1,2-trichlorethen	benzo(k)fluoranthen	rtuť a její sloučeniny
1,1,2-trichlorethen	dusičnany	
benzen	fluoranten	
benzo(a)pyren	indeno(1,2,3-cd)pyren	
benzo(b)fluoranthen	naftalen	

Významný problém nakládání s voda ANO Navržená opatření:

Typ významného problému nakládání s vodami	ID opatření	Název opatření	Typ LO	Prog. opatření
Významné látkové zatížení - bodový zdroj	BER210009	Prádelny a čistírny Plzeň (BE150021)	A	ano
Významné látkové zatížení - plošný zdroj				

Odhad dopadu navržených opatření

CHEMICKÝ STAV	KVANTITATIVNÍ STAV
nevyhovující	vyhovující
nevyhovující	

Navržená opatření mají vliv na: (aplikace výjimek)

Chemický stav

1,1,2-trichlorethen	pl	benzo(k)fluoranthen	pl	rtuť a její sloučeniny	pl
1,1,2-trichlorethen	pl	dusičnany	pl		
benzen	pl	fluoranten	pl		
benzo(a)pyren	pl	indeno(1,2,3-cd)pyren	pl		
benzo(b)fluoranthen	pl	naftalen	pl		