

List hodnocení útvaru podzemních vod**ID VÚ** 63201**Název** Krystalinikum v povodí Střední Vltavy**Hodnocení stavu**

CHEMICKÝ STAV	KVANTITATIVNÍ STAV
vyhovující	vyhovující
vyhovující	

Příčiny nevyhovujícího stavu**Chemický stav****Významný problém nakládání s voda** ANO**Navržená opatření:**

Typ významného problému nakládání s vodami	ID opatření	Název opatření	Typ LO	Prog. opatření
Významné látkové zatížení - bodový zdroj	HVL210003	Skládka Senožaty	A	ne
Významné látkové zatížení - plošný zdroj	HVL210015	MOTOR Písek	A	ne
	HVL210022	Bývalý areál Závodu aplikované chemie ZACH Temelín	A	ne

Odhad dopadu navržených opatření

CHEMICKÝ STAV	KVANTITATIVNÍ STAV
vyhovující	vyhovující
vyhovující	

Navržená opatření mají vliv na: (aplikace výjimek)**Chemický stav**