

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID VÚ

BER_0490

kategorie VÚ

řeka

OsVPR

ANO

Název

Klabava od pramene po Skořický potok

HMWB/AWB

NE

ID + název OsVPR

PVL-006 Klabava

Hodnocení stavu

CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV						
		FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ SLOŽKY		BIOLOGICKÉ SLOŽKY				
SYNTETICKÉ L.	KOVY	VŠEOB. F - CH L.	SPEC. ZNEČ. L.	MAKROZOOBEN.	RYBY	FYTOBENTOS	FYTOPLANKTON	MAKROFYTA
-	-	velmi dobrý	dobrý	dobrý	střední	neznámý	neznámý	neznámý
dobrý		dobrý		střední				
		střední stav						
nevyhovující								

Překročené ukazatele

Syntetické látky

Kovy

Všeob. f-ch látky

Spec. zneč. látky

Makrozoobentos

Ryby

Fytobentos

Fytoplankton

Makrofyta

Významný problém nakládání s vodami

ANO

Navržená opatření:

Typ významného problému nakládání s vodami	kod	ID opatření	Název opatření	Typ LO	Prog. opatření
Významné extrémy množství vody	NP	BER205001	Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou bilancí	B	ano
	NP	BER207028	Výstavba a rekonstrukce kanalizací a ČOV v obcích do 2000 EO (BE100096)	B	ne
	PpZPR	BER217096	Rekonstrukce Padrťských rybníků	O	
	PpZPR	BER217097	Suché nádrže Brdy na Klabavě	O	
	PpZPR	BER217098	SN Dobřív	O	
	PpZPR	BER217100	Suché nádrže Brdy na Třítrubeckém potoce a toku Rezerva	O	
	PpZPR	BER217101	Suché nádrže v k.ú. Kolvín	O	
	PpZPR	BER217103	PPO Strašice	O	
	PpZPR	BER217104	PPO Dobřív	O	
	NP	BER220142	Opatření k úpravě provozního monitoringu	B	ano
	NP	BER220190	Migrační zprostupnění vybraných vodních toků	A	ne

Odhad dopadu navržených opatření

CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV						
		FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ SLOŽKY		BIOLOGICKÉ SLOŽKY				
SYNTETICKÉ L.	KOVY	VŠEOB. F - CH L.	SPEC. ZNEČ. L.	MAKROZOOBEN.	RYBY	FYTOBENTOS	FYTOPLANKTON	MAKROFYTA
-	-	velmi dobrý	dobrý	neznámý	střední	neznámý	neznámý	neznámý
dobrý		dobrý		střední				
		střední stav						
nevyhovující								

Navržená opatření mají vliv na: (aplikace výjimek)

Syntetické látky	Kovy	Všeob. f-ch látky	Spec. zneč. látky	Makrozoobentos	Ryby	Fytobentos	Fytoplankton	Makrofyta
					ryby	pl		