

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID VÚ

BER_0660

kategorie VÚ

řeka

OsVPR

NE

Název

Šípský potok od pramene po ústí do Javornice

HMWB/AWB

NE

Hodnocení stavu

CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV						
		FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ SLOŽKY		BIOLOGICKÉ SLOŽKY				
SYNTETICKÉ L.	KOVY	VŠEOB. F - CH L.	SPEC. ZNEČ. L.	MAKROZOOBEN.	RYBY	FYTOBENTOS	FYTOPLANKTON	MAKROFYTA
-	-	dobrý	neznámý	střední	neznámý	dobrý	neznámý	neznámý
dobrý		dobrý		střední				
		střední stav						
nevyhovující								

Překročené ukazatele

Syntetické látky

Kovy

Všeob. f-ch látky

Spec. zneč. látky

Makrozoobentos
makrozoobentos

Ryby

Fytobentos

Fytoplankton

Makrofyta

Významný problém nakládání s vodami	ANO	Navržená opatření:				
Typ významného problému nakládání s vodami		kod	ID opatření	Název opatření	Typ LO	Prog. opatření
Významné látkové zatížení		NP	BER207028	Výstavba a rekonstrukce kanalizací a ČOV v obcích do 2000 EO (BE100096)	B	ne
		NP	BER220142	Opatření k úpravě provozního monitoringu	B	ano

Odhad dopadu navržených opatření

CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV						
		FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ SLOŽKY		BIOLOGICKÉ SLOŽKY				
SYNTETICKÉ L.	KOVY	VŠEOB. F - CH L.	SPEC. ZNEČ. L.	MAKROZOOBEN.	RYBY	FYTOBENTOS	FYTOPLANKTON	MAKROFYTA
-	-	dobrý	-	střední	neznámý	neznámý	neznámý	neznámý
dobrý		dobrý		střední				
		střední stav						
nevyhovující								

Navržená opatření mají vliv na: (aplikace výjimek)

Syntetické látky	Kovy	Všeob. f-ch látky	Spec. zneč. látky	Makrozoobentos	Ryby	Fytobentos	Fytoplankton	Makrofyta
				makrozoobentos	pl			