

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID VÚ	BER_0730	kategorie VÚ	řeka	OsVPR	ANO
Název	Berounka od toku Střela po Rakovnický potok	HMWB/AWB	NE	ID + název OsVPR	PVL-012 Berounka

Hodnocení stavu

CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV						
		FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ SLOŽKY		BIOLOGICKÉ SLOŽKY				
SYNTETICKÉ L.	KOVY	VŠEOB. F - CH L.	SPEC. ZNEČ. L.	MAKROZOOBEN.	RYBY	FYTOBENTOS	FYTOPLANKTON	MAKROFYTA
nedosaž. dobrého st.	dobrý	střední	dobrý	dobrý	neznámý	střední	neznámý	poškozený
nedosažení dobrého stavu		střední		poškozený				
		poškozený stav						
nevyhovující								

Překročené ukazatele

Syntetické látky	Kovy	Všeob. f-ch látky	Spec. zneč. látky	Makrozoobentos	Ryby	Fytobentos	Fytoplankton	Makrofyta
fluoranthén		reakce vody (pH)				fyto b entos		makro f yta
benzo[a]pyren								

Významný problém nakládání s vodami	ANO	Navržená opatření:				
Typ významného problému nakládání s vodami		kod	ID opatření	Název opatření	Typ LO	Prog. opatření
Významné látkové zatížení		NP	BER207028	Výstavba a rekonstrukce kanalizací a ČOV v obcích do 2000 EO (BE100096)	B	ne
		PpZPR	BER217094	Analýza odtokových poměrů povodí vodního toku Berounky	O	
		NP	BER220066	Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ BER_0730	B	ne
		NP	BER220142	Opatření k úpravě provozního monitoringu	B	ano
		NP	BER220190	Migrační zprostupnění vybraných vodních toků	A	ano

Odhad dopadu navržených opatření

CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV						
		FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ SLOŽKY		BIOLOGICKÉ SLOŽKY				
SYNTETICKÉ L.	KOVY	VŠEOB. F - CH L.	SPEC. ZNEČ. L.	MAKROZOOBEN.	RYBY	FYTOBENTOS	FYTOPLANKTON	MAKROFYTA
nedosaž. dobrého st.	dobrý	dobrý	dobrý	neznámý	neznámý	dobrý	neznámý	střední
nedosažení dobrého stavu		dobrý		střední				
		střední stav						
nevyhovující								

Navržená opatření mají vliv na: (aplikace výjimek)

Syntetické látky	Kovy	Všeob. f-ch látky	Spec. zneč. látky	Makrozoobentos	Ryby	Fytobentos	Fytoplankton	Makrofyta
benzo[a]pyren	nc							makrofyta pl