

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID VÚ

DVL_0030

kategorie VÚ

řeka

OsVPR

ANO

Název

Vltava od hráze nádrže Orlík po vzdutí nádrže Slapy

HMWB/AWB

ANO

ID + název OsVPR

PVL-014 Vltava

Hodnocení stavu

CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ POTENCIÁL						
		FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ SLOŽKY		BIOLOGICKÉ SLOŽKY				
SYNTECKÉ L.	KOVY	VŠEOB. F - CH L.	SPEC. ZNEČ. L.	MAKROZOOBEN.	RYBY	FYTOBENTOS	FYTOPLANKTON	MAKROFYTA
dobrý	-	střední	dobrý	neznámý	neznámý	neznámý	neznámý	neznámý
dobrý		střední		neznámý				
		střední potenciál						
nevyhovující								

Překročené ukazatele

Syntetické látky

Kovy

Všeob. f-ch látky

Spec. zneč. látky

Makrozoobentos

Ryby

Fytobentos

Fytoplankton

Makrofyta

rozpuštěný kyslík

Významný problém nakládání s vodami

ANO

Navržená opatření:

Typ významného problému nakládání s vodami	kod	ID opatření	Název opatření	Typ LO	Prog. opatření
Významné morfologické změny povrchových vod	NP	DVL207022	Solenice – rekonstrukce a výstavba kanalizace, doplnění funkce ČOV (DV100062)	A	ne
	NP	DVL207047	Výstavba a rekonstrukce kanalizací a ČOV v obcích do 2000 EO (DV100081)	B	ne
	PDP	DVL218012	HB Jahodový potok	A	
	NP	DVL220120	Opatření k úpravě provozního monitoringu	B	ano
	NP	DVL220122	Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Slapy	B	ne

Odhad dopadu navržených opatření

CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ POTENCIÁL						
		FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ SLOŽKY		BIOLOGICKÉ SLOŽKY				
SYNTETICKÉ L.	KOVY	VŠEOB. F - CH L.	SPEC. ZNEČ. L.	MAKROZOOBEN.	RYBY	FYTOBENTOS	FYTOPLANKTON	MAKROFYTA
dobrý	-	střední	dobrý	-	-	-	-	-
dobrý		střední		neznámý				
		střední potenciál						
nevyhovující								

Navržená opatření mají vliv na: (aplikace výjimek)

Syntetické látky	Kovy	Všeob. f-ch látky	Spec. zneč. látky	Makrozoobentos	Ryby	Fytobentos	Fytoplankton	Makrofyta
		rozpuštěný kyslík	pl					