

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID VÚ

DVL_0040

kategorie VÚ

řeka

OsVPR

NE

Název

Brzina od pramene po vzdutí nádrže Slapy

HMWB/AWB

NE

Hodnocení stavu

CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV						
		FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ SLOŽKY		BIOLOGICKÉ SLOŽKY				
SYNTETICKÉ L.	KOVY	VŠEOB. F - CH L.	SPEC. ZNEČ. L.	MAKROZOOBEN.	RYBY	FYTOBENTOS	FYTOPLANKTON	MAKROFYTA
-	-	střední	neznámý	dobrý	zničený	střední	neznámý	neznámý
dobrý		střední		zničený				
		zničený stav						
nevyhovující								

Překročené ukazatele

Syntetické látky

Kovy

Všeob. f-ch látky
dusičnanový dusík

Spec. zneč. látky

Makrozoobentos

Ryby
ryby

Fytobentos
fytobentos

Fytoplankton

Makrofyta

Významný problém nakládání s vodami

ANO

Navržená opatření:

Typ významného problému nakládání s vodami	kod	ID opatření	Název opatření	Typ LO	Prog. opatření
Významné látkové zatížení	NP	DVL207047	Výstavba a rekonstrukce kanalizací a ČOV v obcích do 2000 EO (DV100081)	B	ne
	NP	DVL220007	Generel odvodnění města Sedlčany	A	ne
	NP	DVL220022	Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ DVL_0040	B	ne
	NP	DVL220120	Opatření k úpravě provozního monitoringu	B	ano
	NP	DVL220122	Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Slapy	B	ne

Odhad dopadu navržených opatření

CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV						
		FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ SLOŽKY		BIOLOGICKÉ SLOŽKY				
SYNTETICKÉ L.	KOVY	VŠEOB. F - CH L.	SPEC. ZNEČ. L.	MAKROZOOBEN.	RYBY	FYTOBENTOS	FYTOPLANKTON	MAKROFYTA
-	-	střední	-	neznámý	střední	střední	neznámý	neznámý
dobrý		střední		střední				
		střední stav						
nevyhovující								

Navržená opatření mají vliv na: (aplikace výjimek)

Syntetické látky	Kovy	Všeob. f-ch látky	Spec. zneč. látky	Makrozoobentos	Ryby	Fytobentos	Fytoplankton	Makrofyta
		dusík dusičnanový pl			ryby	pl fytobentos	pl	