

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID VÚ	DVL_0095_J	kategorie VÚ	jezero	OsVPR	ANO
Název	Nádrž Slapy na toku Vltava	HMWB/AWB	ANO	ID + název OsVPR	PVL-014 Vltava

Hodnocení stavu

CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ POTENCIÁL						
		FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ SLOŽKY		BIOLOGICKÉ SLOŽKY				
SYNTETICKÉ L.	KOVY	VŠEOB. F - CH L.	SPEC. ZNEČ. L.	MAKROZOOBEN.	RYBY	FYTOBENTOS	FYTOPLANKTON	MAKROFYTA
dobrý	-	střední	dobrý	-	neznámý	-	dobrý	-
dobrý		střední		dobrý				
		střední potenciál						
nevyhovující								

Překročené ukazatele

Syntetické látky	Kovy	Všeob. f-ch látky	Spec. zneč. látky	Makrozoobentos	Ryby	Fytobentos	Fytoplankton	Makrofyta
		rozpuštěný kyslík						

Významný problém nakládání s vodami

ANO

Navržená opatření:

Typ významného problému nakládání s vodami	kod	ID opatření	Název opatření	Typ LO	Prog. opatření
Významné morfologické změny povrchových vod	NP	DVL204001	Povrchové vody využívané ke koupání	B	ano
Významné extrémní množství vody	NP	DVL205001	Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou bilancí	B	ano
	NP	DVL207021	Dublovice – rekonstrukce a výstavba kanalizace, intenzifikace ČOV (DV100060)	A	ne
	NP	DVL207047	Výstavba a rekonstrukce kanalizací a ČOV v obcích do 2000 EO (DV100081)	B	ne
	PDP	DVL218013	PPO Musík	A	
	NP	DVL220007	Generel odvodnění města Sedlčany	A	ne
	NP	DVL220122	Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Slapy	B	ne
	NP	DVL220142	Podpora renaturačních procesů na vybraných vodních tocích	B	ano

Odhad dopadu navržených opatření

CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ POTENCIÁL						
		FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ SLOŽKY		BIOLOGICKÉ SLOŽKY				
SYNTETICKÉ L.	KOVY	VŠEOB. F - CH L.	SPEC. ZNEČ. L.	MAKROZOOBEN.	RYBY	FYTOBENTOS	FYTOPLANKTON	MAKROFYTA
dobrý	-	střední	dobrý	-	-	-	-	-
dobrý		střední		dobrý				
		střední potenciál						
nevyhovující								

Navržená opatření mají vliv na: (aplikace výjimek)

Syntetické látky	Kovy	Všeob. f-ch látky	Spec. zneč. látky	Makrozoobentos	Ryby	Fytobentos	Fytoplankton	Makrofyta
		Nasycení kyslíkem, pl						