

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID VÚ

DVL_0480

kategorie VÚ

řeka

OsVPR

NE

Název

Sedlický potok od toku Čechtický potok po vzdutí nádrže

HMWB/AWB

NE

Švihov

Hodnocení stavu

CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV						
		FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ SLOŽKY		BIOLOGICKÉ SLOŽKY				
SYNTETICKÉ L.	KOVY	VŠEOB. F - CH L.	SPEC. ZNEČ. L.	MAKROZOOBEN.	RYBY	FYTOBENTOS	FYTOPLANKTON	MAKROFYTA
dobrý	-	střední	střední	dobrý	neznámý	střední	neznámý	neznámý
dobrý		střední		střední				
		střední stav						
nevyhovující								

Překročené ukazatele

Syntetické látky	Kovy	Všeob. f-ch látky	Spec. zneč. látky	Makrozoobentos	Ryby	Fytobentos	Fytoplankton	Makrofyta
		dusičnanový dusík	Metolachlor a jeho me terbuthylazine a jeho acetochlor a jeho met metabolity alachloru			fytobentos		

Významný problém nakládání s vodami

NE

Navržená opatření:

kod	ID opatření	Název opatření	Typ LO	Prog. opatření
NP	DVL207047	Výstavba a rekonstrukce kanalizací a ČOV v obcích do 2000 EO (DV100081)	B	ne
NP	DVL210002	Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek – pesticidy (DV100077	B	ano
PDP	DVL218029	Studie proveditelnosti zvýšení kapacity VD Němčice	A	
NP	DVL220120	Opatření k úpravě provozního monitoringu	B	ano
NP	DVL220123	Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Švihov	B	ne
NP	DVL220139	Povodí VN Švihov - zpracování bilanční studie	A	ne

Odhad dopadu navržených opatření

CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV						
		FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ SLOŽKY		BIOLOGICKÉ SLOŽKY				
SYNTETICKÉ L.	KOVY	VŠEOB. F - CH L.	SPEC. ZNEČ. L.	MAKROZOOBEN.	RYBY	FYTOBENTOS	FYTOPLANKTON	MAKROFYTA
dobrý	-	střední	střední	neznámý	neznámý	střední	neznámý	neznámý
dobrý		střední		střední				
		střední stav						
nevyhovující								

Navržená opatření mají vliv na: (aplikace výjimek)

Syntetické látky	Kovy	Všeob. f-ch látky	Spec. zneč. látky	Makrozoobentos	Ryby	Fytobentos	Fytoplankton	Makrofyta
		dusík dusičnanový nc	metabolityalachlo pl			fyto	pl	
			metolachlor pl					