

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID VÚ

DVL_0540

kategorie VÚ

řeka

OsVPR

NE

Název

Blanice od pramene po Slupský potok

HMWB/AWB

NE

Hodnocení stavu

CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV						
		FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ SLOŽKY		BIOLOGICKÉ SLOŽKY				
SYNTETICKÉ L.	KOVY	VŠEOB. F - CH L.	SPEC. ZNEČ. L.	MAKROZOOBEN.	RYBY	FYTOBENTOS	FYTOPLANKTON	MAKROFYTA
-	-	střední	neznámý	poškozený	neznámý	neznámý	neznámý	neznámý
dobrý		střední		poškozený				
		poškozený stav						
nevyhovující								

Překročené ukazatele

Syntetické látky

Kovy

Všeob. f-ch látky
dusičnanový dusík

Spec. zneč. látky

Makrozoobentos
makrozoobentos

Ryby

Fytobentos

Fytoplankton

Makrofyta

Významný problém nakládání s vodami

NE

Navržená opatření:

kod	ID opatření	Název opatření	Typ LO	Prog. opatření
NP	DVL207047	Výstavba a rekonstrukce kanalizací a ČOV v obcích do 2000 EO (DV100081)	B	ne
NP	DVL220049	Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ DVL_0540	B	ne
NP	DVL220120	Opatření k úpravě provozního monitoringu	B	ano
NP	DVL220144	Migrační zprostupnění vybraných vodních toků	B	ano

Odhad dopadu navržených opatření

CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV						
		FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ SLOŽKY		BIOLOGICKÉ SLOŽKY				
SYNTETICKÉ L.	KOVY	VŠEOB. F - CH L.	SPEC. ZNEČ. L.	MAKROZOOBEN.	RYBY	FYTOBENTOS	FYTOPLANKTON	MAKROFYTA
-	-	střední	-	dobrý	neznámý	neznámý	neznámý	neznámý
dobrý		střední		dobrý				
		střední stav						
nevyhovující								

Navržená opatření mají vliv na: (aplikace výjimek)

Syntetické látky	Kovy	Všeob. f-ch látky	Spec. zneč. látky	Makrozoobentos	Ryby	Fytobentos	Fytoplankton	Makrofyta
		dusík dusičnanový pl						