

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID VÚ DVL_0610

kategorie VÚ řeka

OsVPR NE

Název Živý potok od pramene po ústí do toku Sázava

HMWB/AWB NE

Hodnocení stavu

CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV						
		FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ SLOŽKY		BIOLOGICKÉ SLOŽKY				
SYNTECKÉ L.	KOVY	VŠEOB. F - CH L.	SPEC. ZNEČ. L.	MAKROZOOBEN.	RYBY	FYTOBENTOS	FYTOPLANKTON	MAKROFYTA
-	-	střední	neznámý	dobrý	neznámý	střední	neznámý	neznámý
dobrý		střední		střední				
střední stav								
nevyhovující								

Překročené ukazatele

Syntetické látky	Kovy	Všeob. f-ch látky dusičnanový dusík	Spec. zneč. látky	Makrozoobentos	Ryby	Fytobentos fytoobentos	Fytoplankton	Makrofyta
------------------	------	--	-------------------	----------------	------	---------------------------	--------------	-----------

Významný problém nakládání s vodami

ANO

Navržená opatření:

Typ významného problému nakládání s vodami	kod	ID opatření	Název opatření	Typ LO	Prog. opatření
Významné látkové zatížení	NP	DVL207047	Výstavba a rekonstrukce kanalizací a ČOV v obcích do 2000 EO (DV100081)	B	ne
	NP	DVL220120	Opatření k úpravě provozního monitoringu	B	ano

