

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID VÚ

DVL_0740

kategorie VÚ

řeka

OsVPR

NE

Název

Botič od pramene po ústí do toku Vltava

HMWB/AWB

NE

Hodnocení stavu

CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV						
		FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ SLOŽKY		BIOLOGICKÉ SLOŽKY				
SYNTETICKÉ L.	KOVY	VŠEOB. F - CH L.	SPEC. ZNEČ. L.	MAKROZOOBEN.	RYBY	FYTOBENTOS	FYTOPLANKTON	MAKROFYTA
-	-	střední	dobrý	střední	neznámý	střední	neznámý	neznámý
dobrý		střední		střední				
		střední stav						
nevyhovující								

Překročené ukazatele

Syntetické látky	Kovy	Všeob. f-ch látky	Spec. zneč. látky	Makrozoobentos	Ryby	Fytobentos	Fytoplankton	Makrofyta
		celkový fosfor		makrozoobentos		fyto		
		dusík dusičnanový						

Významný problém nakládání s vodami ANO Navržená opatření:

Typ významného problému nakládání s vodami	kod	ID opatření	Název opatření	Typ LO	Prog. opatření
Významné látkové zatížení	NP	DVL204001	Povrchové vody využívané ke koupání	B	ano
	NP	DVL207047	Výstavba a rekonstrukce kanalizací a ČOV v obcích do 2000 EO (DV100081)	B	ano
	NP	DVL207065	Chomutovice - Popovičky - intenzifikace ČOV	A	ne
	NP	DVL207066	Rekonstrukce stokové sítě v hlavním městě Praze	A	ne
	NP	DVL207068	PČOV Újezd u Průhonic – rozšíření I. etapa	A	ne
	PDP	DVL218008	Nová retenční nádrž Chodovec	A	0
	PDP	DVL218009	Protipovodňová opatření v lokalitě parku Olgy Havlové	A	0
	PDP	DVL218010	Komplexní řešení protipovodňových opatření v zastavěné oblasti Hostivaře na území MČ Praha 15	A	0
	PDP	DVL218016	Analýza odtokových poměrů v povodí Botiče	A	0
	PDP	DVL218020	Předpovědní a měrný systém hydrologických údajů ORP Říčany	A	0
	PDP	DVL218030	SN Zdiměřice na Jesenickém potoce nad Průhonickým zámeckým parkem (zvětšení stávající účelov	A	0
	PDP	DVL218031	SN Kocanda na bezejmenném levostr. přítoku Botiče nad zástavbou obce Osnice (hráz ř.km cca 0,	A	0
	PDP	DVL218032	SN Osnice (horní) na VT Osnice nad zástavbou obce Osnice (hráz ř.km cca 1,015)	A	0
	PDP	DVL218033	SN Olešky na Botiči nad zástavbou obce Osnice (hráz ř.km cca 30,750)	A	0

Navržená opatření:

kod	ID opatření	Název opatření	Typ LO	Prog. opatření
PDP	DVL218034	SN Dobřejovice (horní) na Dobřejovickém potoce nad Dobřejovicemi (hráz ř.km cca 3,215 - stávajíc	A	0
PDP	DVL218035	Úprava Chomutovického potoka Popovičky - Chomutovice	A	0
NP	DVL220005	Generel odvodnění města Jesenice	A	ne
NP	DVL220020	Aktualizace generelu odvodnění města Praha	A	ne
NP	DVL220069	Revitalizace Pitkovického potoka (DV110027)	A	ne
NP	DVL220110	Renaturace Dobřejovického potoka	A	ne
NP	DVL220120	Opatření k úpravě provozního monitoringu	B	ano
NP	DVL220125	Revitalizace Jesenického potoka - horní úsek	A	ne
NP	DVL220127	Revitalizace Jesenického potoka - dolní úsek	A	ne
NP	DVL220128	Kocanda - Revitalizace bezejmenného LP Botiče	A	ne
NP	DVL220130	Revitalizace Osnice - dolní úsek	A	ne
NP	DVL220131	Revitalizace Osnice - horní úsek	A	ne
NP	DVL220140	Jesenice - revitalizace Botiče, Osnice a Jesenického potoka	A	ne
NP	DVL220141	Popovičky - odbahnění a oprava návesního rybníka	A	ne

Odhad dopadu navržených opatření

CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV						
		FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ SLOŽKY		BIOLOGICKÉ SLOŽKY				
SYNTETICKÉ L.	KOVY	VŠEOB. F - CH L.	SPEC. ZNEČ. L.	MAKROZOOBEN.	RYBY	FYTOBENTOS	FYTOPLANKTON	MAKROFYTA
-	-	střední	dobrý	střední	neznámý	střední	neznámý	neznámý
dobrý		střední		střední				
		střední stav						
nevyhovující								

Navržená opatření mají vliv na: (aplikace výjimek)

Syntetické látky	Kovy	Všeob. f-ch látky	Spec. zneč. látky	Makrozoobentos	Ryby	Fytobentos	Fytoplankton	Makrofyta
		dusík dusičnanový pl		makrozoobentos pl		fyto	bentos pl	